COMUNE DI PRAY PROVINCIA DI BIELLA VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.____312____DEL __13_/_10/2020_

SERVIZIO: _LAVORI PUBBLICI__

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020-ASSE II- INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELGI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI INTERNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRAY:

- -DITTA BOZIO ARREDAMENTI DI COGGIOLA.
- CUP: D54H2000100001;
- CIG: Z272EB5989.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **CONSIDERATO** che il Ministero dell'Istruzione, giusta comunicazione n. A00DGEFID/22970 del 20/07/2020, ha disposto un contributo a favore del Comune di Pray per €. 6.000,00, per far fronte all'intervento in oggetto;
- **VISTA** la determinazione n. 288 del 24/09/2020 di approvazione della scheda progettuale relativa ad intervento di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria di Pray e più precisamente:
 - Sostituzione di infisso interno che separa corridoio dal locale mensa. L'attuale infisso in legno risulta deteriorato e non garantisce una corretta separazione fra il corridoio di connessione ed il locale in cui viene svolto il servizio mensa. L'intervento prevede la rimozione del predetto infisso in legno e la posa di nuovo infisso in pvc bianco a doppio battente con vetri di sicurezza;
 - 2) Sostituzione di infisso interno che separa corridoio da palestra. L'attuale infisso in legno risulta deteriorato e non garantisce una corretta separazione fra il corridoio di connessione ed il locale in cui viene svolta l'attività fisica (palestra). L'intervento prevede la rimozione del predetto infisso in legno e la posa di nuovo infisso in pvc bianco a doppio battente con vetri di sicurezza:
 - 3) Sostituzione di infisso interno che separa spogliatoi da palestra. L'attuale infisso in legno risulta deteriorato e non garantisce una corretta separazione fra lo spogliatoio ed il locale in cui viene svolta l'attività fisica (palestra). L'intervento prevede la rimozione del predetto infisso in legno e la posa di nuovo infisso in pvc bianco a doppio battente con vetri di sicurezza;
 - 4) Fornitura e posa di pannelli in legno grezzo per ombreggiare aula. L'aula in questione presenta due porte finestre (fronte sud) dotate di infissi con vetri di sicurezza pienamente funzionanti. All'interno dell'aula sono altresì presenti tende a rullo, le quali, però, non garantiscono un ombreggiamento sufficiente a garantire un buon confort abitativo a favore degli alunni. Dovendo mantenere le distanze fra i ragazzi, i banchi non possono essere spostati e, quindi, gli alunni che si trovano nelle vicinanze delle predette porte finestre saranno investiti dai raggi solari. Si prevede, quindi, la fornitura e posa di pannelli in legno atti a ombreggiare fisicamente l'aula con particolare riferimento alle postazioni/alunni.
- **VISTI** i seguenti preventivi della ditta BOZIO ARREDAMENTI di Coggiola, a fronte dei lavori di cui sopra:
 - a) in data 01/09/2020 per una spesa di €. 5.066,66(IVA 22% compresa);
 - b) in data 15/09/2020 per una spesa di €. 556,32(IVA 22% compresa);

per un totale complessivo di €. 5.622,98 (IVA 22% compresa);

- VERIFICATA la regolarità contributiva della stessa;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato con D.C.C. n. 48 del 24/12/19;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto in premessa esposto;
- 2) di approvare i seguenti preventivi della ditta BOZIO ARREDAMENTI di Coggiola:
 - a) in data 01/09/2020 per una spesa di €. 5.066,66(IVA 22% compresa);
- b) in data 15/09/2020 per una spesa di €. 556,32(IVA 22% compresa); per un totale complessivo di €. 5.622,98 (IVA 22% compresa);

relativi all'intervento di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria di Pray e più precisamente:

- Sostituzione di infisso interno che separa corridoio dal locale mensa. L'attuale infisso in legno risulta deteriorato e non garantisce una corretta separazione fra il corridoio di connessione ed il locale in cui viene svolto il servizio mensa. L'intervento prevede la rimozione del predetto infisso in legno e la posa di nuovo infisso in pvc bianco a doppio battente con vetri di sicurezza;
- 2) Sostituzione di infisso interno che separa corridoio da palestra. L'attuale infisso in legno risulta deteriorato e non garantisce una corretta separazione fra il corridoio di connessione ed il locale in cui viene svolta l'attività fisica (palestra). L'intervento prevede la rimozione del predetto infisso in legno e la posa di nuovo infisso in pvc bianco a doppio battente con vetri di sicurezza:
- 3) Sostituzione di infisso interno che separa spogliatoi da palestra. L'attuale infisso in legno risulta deteriorato e non garantisce una corretta separazione fra lo spogliatoio ed il locale in cui viene svolta l'attività fisica (palestra). L'intervento prevede la rimozione del predetto infisso in legno e la posa di nuovo infisso in pvc bianco a doppio battente con vetri di sicurezza:
- 4) Fornitura e posa di pannelli in legno grezzo per ombreggiare aula. L'aula in questione presenta due porte finestre (fronte sud) dotate di infissi con vetri di sicurezza pienamente funzionanti. All'interno dell'aula sono altresì presenti tende a rullo, le quali, però, non garantiscono un ombreggiamento sufficiente a garantire un buon confort abitativo a favore degli alunni. Dovendo mantenere le distanze fra i ragazzi, i banchi non possono essere spostati e, quindi, gli alunni che si trovano nelle vicinanze delle predette porte finestre saranno investiti dai raggi solari. Si prevede, quindi, la fornitura e posa di pannelli in legno atti a ombreggiare fisicamente l'aula con particolare riferimento alle postazioni/alunni

<u>3) di assumere</u> il seguente impegno di spesa sul Bilancio di Previsione anno 2020, come da seguente tabella:

anno	imp. n.	Voce ex	Importo lordo	Di cui IVA
2020	_447	7130/2/2	5.622,98	1.013,98

- 3) di inoltrare copia della presente alla Ditta incaricata;
- 4) di dare atto che le opere sono finanziate con contributo del Ministero dell'Istruzione, giusta comunicazione n. A00DGEFID/22970 del 20/07/2020, per €. 6.000,00, per far fronte all'intervento in oggetto;
- <u>5) di inoltrare</u> copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - CONTI GEOM. ROBERTO -

PARERI ALLEGAT	I ALLA DETERMI	NAZIONE I	N312_	IN DATA _	_13/10/20
	DEL SERVIZIO _	LAVORI F	PUBBLICI_		

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

esprime, sulla proposta d	iziano, in qualità di Responsabile del Servizio, el presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la a correttezza amministrativa.
Data	Firma
	a. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprime e atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la mministrativa.
Data	Firma
	Fiziano, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime, e atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la mministrativa. Firma
Il sottoscritto Fusaro Rag	LO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
Data	Firma