


- LEGENDA**
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO**
- Nessun intervento
 - Refitting
 - Sostituzione apparecchio
 - Nuovo PL
 - Rimozione apparecchio/nuovo apparecchio
 - Sostituzione di un apparecchio
 - Nessun intervento per un apparecchio
 - Ripristino apparecchio mancante
 - x Demolizione apparecchio



Il livello di intervento per ogni punto luce è indicato dal codice numerico
 Rif. "DOC.05 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OPERATIVI SPECIFICI E RELATIVA PRIORITÀ"



PROGETTO MEL FONDO ELENA



REDAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE



Comune di Pray (Biella)

TAVOLA 9 - QUADRANTE 1

TIPOLOGIA E LIVELLO DI INTERVENTO

Scala 1:1000

GIUGNO 2019

GMS Studio Associato
 Sede operativa: Via Cavallotti, Pray, BI
 0110 - 01100
 T. +39 011 4847162 - F. +39 011 4847770
 Email: gms@studioassociato.it
 01103 Milano
 web: www.studioassociato.it

