



LEGENDA

- TIPOLOGIA DI INTERVENTO**
- Nessun intervento
 - Refitting
 - Sostituzione apparecchio
 - Nuovo PL
 - Rimozione apparecchio/nuovo apparecchio
 - Sostituzione di un apparecchio
 - Nessun intervento per un apparecchio
 - Ripristino apparecchio mancante
 - x Demolizione apparecchio


LIVELLO DI INTERVENTO



Il livello di intervento per ogni punto luce è indicato dal codice numerico
 Rif. "DOC.05 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OPERATIVI SPECIFICI E RELATIVA PRIORITÀ"



INQUADRAMENTO



PROGETTO MEL FONDO ELENA

REDAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE

Comune di Pray (Biella)

TAVOLA 9 - QUADRANTE 10

TIPOLOGIA E LIVELLO DI INTERVENTO

Scala 1:1000

GIUGNO 2019



GMS Studio Associato
 Sede operativa: Via Cavallotti, Pray, 12
 11010 - BIELLA (BI)
 Tel. +39 015 4847162 - Fax +39 015 4847770
 Email: gms@studiosocio.com
 Web: www.studiosocio.com

